

Identifications'

نام ماده :	گریس
مشخصات :	-
Physical & Chemical Properties	۱- شبه جامد روان ۲- نقطه اشتعال ۹۱ درجه سانتی گراد. ۳- در آب غیرمحلول
خواص فیزیکی و شیمیایی	۴- بایوی خفیف هیدروکربن نفتی - قهوه‌های ۵- نقطه جوش : بیش از 149 c
Fire & Explosion Information's	۱- قابل اشتعال ۲- مواد باید از منبع آتش دور باشد و سیگار روشن نباشد .
Fire - Fighting measures	۱- از پودر خشک ، CO2 ، فوم و اسپری آب استفاده کنید . ۲- از آب بجزء حالت اسپری استفاده نکنید . از آب برای خنک کردن مخازنی که در معرض آتش سوزی قرار دارند ، استفاده نکنید . اسپری ممکن است برای شستن نشتی استفاده شود .
اطلاعات حریق و انفجار و اطفاء حریق	اثرات حاد : باعث التهاب خفیف چشم و بلع آن باعث مسمومیت می شود . اثرات مزمن : تماس های مکرر با پوست موجب التهاب آن می شود .
Characteristics' of Touching body	تماس با چشم : شستشوی سریع چشم ها حداقل به مدت ۱۵ دقیقه . در صورت لزوم به چشم پزشک مراجعه کنید . تماس با پوست : شستشوی سریع پوست با آب و صابون به مقدار زیاد و چنانچه التهاب پوست توسعه یافت به پزشک مراجعه کنید . بلعیدن : به شخص بیهوش چیزی نخورانید به شخص هوشیار آب زیادی داده و او را وادار به استفراغ نکنید به پزشک مراجعه کنید . استنشاق : انتقال مصدوم به هوای تازه و دادن تنفس مصنوعی در صورت لزوم . اگر تنفس مشکل است به او اکسیژن بدهید . به پزشک مراجعه کنید .
مشخصات تماس با بدن	۱- ایجاد تهویه مناسب در محل ۲- استفاده از ظروف و بشکه های مخصوص استفاده شود .
First - Aid measures	۱- اگر در محل کار تهویه کافی نباشد از ماسک تنفسی استفاده شود . ۲- از عینک های چسبان ( گگلز ) به صورت استفاده شود . ۳- دستکش لاستیکی یا پلاستیکی به کار برده شود . ۴- لباس های محافظتی و کفش ایمنی پوشیده شود .
کمک های اولیه	در ظروف دربسته و به دور از گرما ، جرقه ، شعله و عوامل اکسید کننده نگهداری شود .
Safety Notes	نشتی را فوراً در کوچکترین مکان جمع آوری کنید . منابع جرقه را دور کنید . نشتی را به روش هایی مانند مکش ، خلاء و وسایل میکانیکی بازیافت کنید . سیالات باقیمانده را بوسیله مواد جاذب بازیافت کنید . محصول غیر قابل بازیافت ، خاک آلوده و مواد دیگر را باید در ظروف مناسب جمع آوری ضایعات جا داد . از ریختن ضایعات به رودخانه و مسیرهای آب رو خودداری نمایید . تا جائیکه مقدور می باشد ضایعات را بازیافت کنید . جمع آوری و انباشت ، حمل و نقل و بازیافت ضایعات باید مطابق با قوانین محلی باشد .
نکات ایمنی	با مواد اکسید کننده قوی ناسازگار می باشد .
Exposure Control / Personal Protection	۱- اگر در محل کار تهویه کافی نباشد از ماسک تنفسی استفاده شود . ۲- از عینک های چسبان ( گگلز ) به صورت استفاده شود . ۳- دستکش لاستیکی یا پلاستیکی به کار برده شود . ۴- لباس های محافظتی و کفش ایمنی پوشیده شود .
کنترل و لوازم استحفاظ فردی	در ظروف دربسته و به دور از گرما ، جرقه ، شعله و عوامل اکسید کننده نگهداری شود .
Handling and Storage	نشتی را فوراً در کوچکترین مکان جمع آوری کنید . منابع جرقه را دور کنید . نشتی را به روش هایی مانند مکش ، خلاء و وسایل میکانیکی بازیافت کنید . سیالات باقیمانده را بوسیله مواد جاذب بازیافت کنید . محصول غیر قابل بازیافت ، خاک آلوده و مواد دیگر را باید در ظروف مناسب جمع آوری ضایعات جا داد . از ریختن ضایعات به رودخانه و مسیرهای آب رو خودداری نمایید . تا جائیکه مقدور می باشد ضایعات را بازیافت کنید . جمع آوری و انباشت ، حمل و نقل و بازیافت ضایعات باید مطابق با قوانین محلی باشد .
جابجایی و نگهداری	با مواد اکسید کننده قوی ناسازگار می باشد .
Ecological Information's	نشتی را فوراً در کوچکترین مکان جمع آوری کنید . منابع جرقه را دور کنید . نشتی را به روش هایی مانند مکش ، خلاء و وسایل میکانیکی بازیافت کنید . سیالات باقیمانده را بوسیله مواد جاذب بازیافت کنید . محصول غیر قابل بازیافت ، خاک آلوده و مواد دیگر را باید در ظروف مناسب جمع آوری ضایعات جا داد . از ریختن ضایعات به رودخانه و مسیرهای آب رو خودداری نمایید . تا جائیکه مقدور می باشد ضایعات را بازیافت کنید . جمع آوری و انباشت ، حمل و نقل و بازیافت ضایعات باید مطابق با قوانین محلی باشد .
اطلاعات زیست محیطی و دفع ضایعات	با مواد اکسید کننده قوی ناسازگار می باشد .
Other Information's	با مواد اکسید کننده قوی ناسازگار می باشد .
سایر اطلاعات	